

生態保育措施自主檢查表

□施工前 □施工中 □完工後 (編號: _____)

計畫及工程名稱	南科高雄第二(橋頭)園區污水處理廠一期新建工程	填表日期	民國 112 年 7 月 24 日
填表人員 (單位/職稱)	黃晨光 (國統工程師)	預定完工日 (施工進度)	民國 年 月 日 進度: 0.116%

項目	檢 查 內 容	檢 查 結 果				狀況說明
		已執行 /是	執行， 但不足	未執行 /否	非執行 期間	
生態 保全 對象	(無生態保全對象)					
生態 保育 措施	(1) 避免干擾關注物種(如燕鴿等)繁殖。	✓				大部分已 成長 8/15 之後可動工
	(2) 設立施工圍籬。	✓				
	(3) 加強路面灑水維護，降低揚塵影響。	✓				
	(4) 避免夜間施工，減少燈光照明。	✓				
	(5) 順勢移除工區內外來入侵種。	✓				已清除掘除
其他						

備註：表格內標示底色的檢查項目請附上照片，以記錄執行狀況及工區生態環境變化。

施工廠商

單位職稱：國統國際

姓名(簽章)：黃晨光

監造單位

單位職稱：台灣世曦

姓名(簽章)：張加奇

國家科學及技術委員會南部科學園區管理局

承攬廠商:國統國際股份有限公司

工程名稱:南科高雄第二(橋頭)園區污水處理廠一期新建工程
日期:112年7月24日

自主檢查項目	自主檢查相片
說明:生態檢核 後設立警告標語	
說明:保育對象 燕鴿	