

附件 3、生態保育措施自主檢查表

□施工前 ☒ 施工中 □完工後 (編號: E C07)

計畫及工程名稱	南科高雄第二(橋頭)園區污水處理廠一期新建工程	填表日期	民國112年12月19日
填表人員 (單位/職稱)	吳政翰(國統/工程師)	預定完工日 (施工進度)	民國115年5月25日 進度:286%

項目	檢 查 內 容	檢查結果				狀況說明
		已執行 /是	執行， 但不足	未執行 /否	非執行 期間	
生態 保全 對象	(無生態保全對象)					
生態 保育 措施	(1) 避免干擾關注物種(如燕鴿等)繁殖。				✓	
	(2) 設立施工圍籬。	✓				
	(3) 加強路面灑水維護，降低揚塵影響。	✓				
	(4) 避免夜間施工，減少燈光照明。	✓				
	(5) 順勢移除工區內外來入侵種。	✓				
其他						

備註：表格內標示底色的檢查項目請附上照片，以記錄執行狀況及工區生態環境變化。

施工廠商：國統國際 姓名(簽章)：吳政翰 12/19
 單位職稱：
 監造單位：CBCI 姓名(簽章)：張如奇 12/19
 單位職稱：

國家科學及技術南部科學園區管理局

承攬廠商:國統國際股份有限公司

監造單位:台灣世曦工程顧問股份有限公司 南科橋頭園區開發監造工務所

工程名稱:南科高雄第二(橋頭)園區污水處理廠一期新建工程

日期:112 年 12 月 19 日

自主檢查項目	自主檢查照片
說明: 場內有白鷺鷥活動 本工程以不影響生 物棲息活動為主	
說明: 場內有麻雀群活動 本工程以不影響生 物棲息活動為主	