

附件 3、生態保育措施自主檢查表

□施工前 □施工中 □完工後 (編號: E609)

|                 |                         |                 |                                 |
|-----------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------|
| 計畫及工程名稱         | 南科高雄第二(橋頭)園區汙水處理廠一期新建工程 | 填表日期            | 民國 113 年 2 月 19 日               |
| 填表人員<br>(單位/職稱) | 吳以朝 (國統/工程師)            | 預定完工日<br>(施工進度) | 民國 115 年 5 月 25 日<br>進度: 30.65% |

| 項目     | 檢 查 內 容               | 檢查結果      |            |           |           | 狀況說明 |
|--------|-----------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------|
|        |                       | 已執行<br>/是 | 執行，<br>但不足 | 未執行<br>/否 | 非執行<br>期間 |      |
| 生態保全對象 | (無生態保全對象)             |           |            |           |           |      |
| 生態保育措施 | (1) 避免干擾關注物種(如燕鵲等)繁殖。 |           |            |           | ✓         |      |
|        | (2) 設立施工圍籬。           | ✓         |            |           |           |      |
|        | (3) 加強路面灑水維護，降低揚塵影響。  | ✓         |            |           |           |      |
|        | (4) 避免夜間施工，減少燈光照明。    | ✓         |            |           |           |      |
|        | (5) 順勢移除工區內外來入侵種。     | ✓         |            |           |           |      |
| 其他     |                       |           |            |           |           |      |

備註：表格內標示底色的檢查項目請附上照片，以記錄執行狀況及工區生態環境變化。

施工廠商 國統國際 姓名(簽章): 吳以朝  
 單位職稱: \_\_\_\_\_  
 監造單位 CECI 姓名(簽章): 吳以朝  
 單位職稱: \_\_\_\_\_