

附件 3、生態保育措施自主檢查表

☐ 施工前 ☒ 施工中 ☐ 完工後 (編號: EC 10)

計畫及工程名稱	南科高雄第二(橋頭)園區污水處理廠一期新建工程	填表日期	民國 113 年 3 月 17 日
填表人員 (單位/職稱)	黃晨光 (國統/品管)	預定完工日 (施工進度)	民國 113 年 5 月 25 日 進度 44 %

項目	檢 查 內 容	檢查結果				狀況說明
		已執行 /是	執行， 但不足	未執行 /否	非執行 期間	
生態 保全 對象	(無生態保全對象)					
生態 保育 措施	(1) 避免干擾關注物種(如燕鵲等)繁殖。				✓	
	(2) 設立施工圍籬。	✓				
	(3) 加強路面灑水維護，降低揚塵影響。	✓				每日灑水
	(4) 避免夜間施工，減少燈光照明。	✓				僅可能 夜間施工
	(5) 順勢移除工區內外來入侵種。	✓				開挖時清除
其他	偶有白蟻蟻，不干擾、不侵害	✓				
備註：表格內標示底色的檢查項目請附上照片，以記錄執行狀況及工區生態環境變化。						

施工廠商

單位職稱：國統國際 姓名(簽章)：黃晨光 3/17

監造單位

單位職稱：CCI 姓名(簽章)：王如奇 3/28



國家科學及技術南部科學園區管理局

承攬廠商:國統國際股份有限公司

監造單位:台灣世曦工程顧問股份有限公司 南科橋頭園區開發監造工務所

工程名稱:南科高雄第二(橋頭)園區污水處理廠一期新建工程

日期:113 年 3 月 17 日

自主檢查項目	自主檢查照片
說明: 工區偶爾出現白鷺 覓食,覓食結束 即離開不棲息	 113.3.17 09:25
說明: 工區偶爾出現白鷺 鷺群,覓食結束即 離開不棲息逗留	 113.3.17 09:36

