

附件 3、生態保育措施自主檢查表

☐ 施工前 ☒ 施工中 ☐ 完工後 (編號: EC11)

計畫及 工程名稱	南科高雄第二(橋頭)園區污水處理廠一期新建工程	填表日期	民國 113 年 4 月 18 日
填表人員 (單位/職稱)	楊育誠/品管	預定完工日 (施工進度)	民國 115 年 5 月 25 日 進度: 711%

項目	檢 查 內 容	檢查結果				狀況說明
		已執行 /是	執行， 但不足	未執行 /否	非執行 期間	
生態 保全 對象	(無生態保全對象)					
生態 保育 措施	(1) 避免干擾關注物種(如燕鴿等)繁殖。				✓	
	(2) 設立施工圍籬。	✓				
	(3) 加強路面灑水維護，降低揚塵影響。	✓				多日灑水
	(4) 避免夜間施工，減少燈光照明。	✓				
	(5) 順勢移除工區內外來入侵種。	✓				
其他						
備註：表格內標示底色的檢查項目請附上照片，以記錄執行狀況及工區生態環境變化。						

施工廠商

單位職稱：國統國際 姓名(簽章)：楊育誠

監造單位

單位職稱：CZC 姓名(簽章)：張力奇 4/18

