

附件 3、生態保育措施自主檢查表

☐施工前 ☒施工中 ☐完工後 (編號: EC 12)

計畫及工程名稱	南科高雄第二(橋頭)園區汙水處理廠一期新建工程	填表日期	民國 113 年 05 月 20 日
填表人員 (單位/職稱)	王霽茹 / 職安	預定完工日 (施工進度)	民國 115 年 5 月 25 日 進度: 12.536%

項目	檢 查 內 容	檢 查 結 果				狀況說明
		已執行 /是	執行， 但不足	未執行 /否	非執行 期間	
生態保全對象	(無生態保全對象)					
生態保育措施	(1) 避免干擾關注物種(如燕鵲等)繁殖。	✓				繁殖期,但未發現巢穴及棲息等行為
	(2) 設立施工圍籬。	✓				
	(3) 加強路面灑水維護,降低揚塵影響。	✓				每日灑水
	(4) 避免夜間施工,減少燈光照明。	✓				
	(5) 順勢移除工區內外來入侵種。	✓				清除銀膠菊
其他						
備註: 表格內標示底色的檢查項目請附上照片,以記錄執行狀況及工區生態環境變化。						

施工廠商

單位職稱: 國統國際 姓名(簽章): 王霽茹

監造單位

單位職稱: CECI 姓名(簽章): 張加奇