

附件 3、生態保育措施自主檢查表

☐施工前 ☒施工中 ☐完工後 (編號: EC14)

計畫及工程名稱	南科高雄第二(橋頭)園區汙水處理廠一期新建工程	填表日期	民國 113 年 7 月 11 日
填表人員 (單位/職稱)	王淑茹 / 職安	預定完工日 (施工進度)	民國 115 年 5 月 25 日 進度: 15.756%

項目	檢 查 內 容	檢 查 結 果				狀況說明
		已執行 /是	執行， 但不足	未執行 /否	非執行 期間	
生態保全對象	(無生態保全對象)					
生態保育措施	(1) 避免干擾關注物種(如燕鴿等)繁殖。	✓				繁殖期，但未發現巢穴及棲息等行為
	(2) 設立施工圍籬。	✓				
	(3) 加強路面灑水維護，降低揚塵影響。	✓				每日灑水
	(4) 避免夜間施工，減少燈光照明。	✓				
	(5) 順勢移除工區內外來入侵種。	✓				清除銀膠菊
其他						

備註：表格內標示底色的檢查項目請附上照片，以記錄執行狀況及工區生態環境變化。

施工廠商

單位職稱: KTI 姓名(簽章): 王淑茹

監造單位

單位職稱: CGCI 姓名(簽章): 張如奇

國家科學及技術南部科學園區管理局

承攬廠商:國統國際股份有限公司

監造單位:台灣世曦工程顧問股份有限公司 南科橋頭園區開發監造工務所

工程名稱:南科高雄第二(橋頭)園區污水處理廠一期新建工程

日期	113/07/10	位置：工區	說明
改善前			發現屬強勢入侵種之銀膠菊。
日期	113/07/10	位置：工區	說明
改善中			清理中。
日期	113/07/10	位置：工區	說明
改善後			清理完成。