

附件 3、生態保育措施自主檢查表

☐施工前 ☐施工中 ☐完工後 (編號: EC15)

計畫及 工程名稱	南科高雄第二(橋頭)園區汙水處理廠一期新建工程	填表日期	民國 113 年 8 月 13 日
填表人員 (單位/職稱)	呂欣妤 / 品管	預定完工日 (施工進度)	民國 115 年 5 月 25 日 進度: 16.8%

項目	檢 查 內 容	檢查結果				狀況說明
		已執行 /是	執行， 但不足	未執行 /否	非執行 期間	
生態 保全 對象	(無生態保全對象)					
生態 保育 措施	(1) 避免干擾關注物種(如燕鴿等)繁殖。	✓				繁殖期，但無發現築巢及誘食等行為
	(2) 設立施工圍籬。	✓				
	(3) 加強路面灑水維護，降低揚塵影響。	✓				每灑水
	(4) 避免夜間施工，減少燈光照明。	✓				
	(5) 順勢移除工區內外來入侵種。	✓				清除銀膠菊
其他						
備註：表格內標示底色的檢查項目請附上照片，以記錄執行狀況及工區生態環境變化。						

施工廠商

單位職稱： KTI 姓名(簽章)： 呂欣妤

監造單位

單位職稱： CECI 姓名(簽章)： 張加奇 8/3

生態專業人員現場勘查紀錄回復

工程名稱：南科高雄第二(橋頭)園區污水處理廠一期新建工程

承 包 商：國統國際股份有限公司

拍攝項目	銀膠菊		
日期	113/08/13	位置：工區	說明
改善前			發現屬強勢入侵種之銀膠菊。
日期	113/08/13	位置：工區	說明
改善中			清理中。
日期	113/08/13	位置：工區	說明
改善後			清理完成。

生態專業人員現場勘查紀錄回復

工程名稱：南科高雄第二(橋頭)園區污水處理廠一期新建工程

承 包 商：國統國際股份有限公司

拍攝項目	銀膠菊		
日期	113/08/13	位置：工區	說明
改善前			發現屬強勢入侵種之銀膠菊。
日期	113/08/13	位置：工區	說明
改善中			清理中。
日期	113/08/13	位置：工區	說明
改善後			清理完成。