

附件 3、生態保育措施自主檢查表

□施工前 □施工中 □完工後 (編號: EC17)

計畫及工程名稱	南科高雄第二(橋頭)園區污水處理廠一期新建工程	填表日期	民國 113 年 10 月 21 日
填表人員 (單位/職稱)	呂欣婷 / 品管	預定完工日 (施工進度)	民國 115 年 6 月 22 日 進度: 20.77%

項目	檢 查 內 容	檢查結果				狀況說明
		已執行 /是	執行， 但不足	未執行 /否	非執行 期間	
生態保全對象	(無生態保全對象)					
生態保育措施	(1) 避免干擾關注物種(如燕鴿等)繁殖。				✓	已遷徙
	(2) 設立施工圍籬。	✓				
	(3) 加強路面灑水維護，降低揚塵影響。	✓				
	(4) 避免夜間施工，減少燈光照明。	✓				
	(5) 順勢移除工區內外來入侵種。	✓				
其他						

備註：表格內標示底色的檢查項目請附上照片，以記錄執行狀況及工區生態環境變化。

施工廠商

單位職稱: KTS 姓名(簽章): 呂欣婷 10/21

監造單位

單位職稱: CECI 姓名(簽章): 呂欣婷 10/21