

附件 3、生態保育措施自主檢查表

□施工前 ■施工中 □完工後 (編號: EC18)

|                 |                         |                 |                                |
|-----------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|
| 計畫及<br>工程名稱     | 南科高雄第二(橋頭)園區污水處理廠一期新建工程 | 填表日期            | 民國 113 年 11 月 13 日             |
| 填表人員<br>(單位/職稱) | 王霈茹/職安人員                | 預定完工日<br>(施工進度) | 民國 115 年 6 月 22 日<br>進度:22.31% |

| 項目                                     | 檢 查 內 容               | 檢查結果      |            |           |           | 狀況說明  |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-------|
|                                        |                       | 已執行<br>/是 | 執行，<br>但不足 | 未執行<br>/否 | 非執行<br>期間 |       |
| 生態<br>保全<br>對象                         | (無生態保全對象)             |           |            |           |           |       |
| 生態<br>保育<br>措施                         | (1) 避免干擾關注物種(如燕鴿等)繁殖。 |           |            |           | V         | 已遷徙   |
|                                        | (2) 設立施工圍籬。           | V         |            |           |           |       |
|                                        | (3) 加強路面灑水維護，降低揚塵影響。  | V         |            |           |           | 每日灑水  |
|                                        | (4) 避免夜間施工，減少燈光照明。    | V         |            |           |           |       |
|                                        | (5) 順勢移除工區內外來入侵種。     | V         |            |           |           | 清除銀膠菊 |
| 其他                                     |                       |           |            |           |           |       |
| 備註：表格內標示底色的檢查項目請附上照片，以記錄執行狀況及工區生態環境變化。 |                       |           |            |           |           |       |

施工廠商

單位職稱：KTI 姓名(簽章)：王霈茹

監造單位

單位職稱：CECI 姓名(簽章)：江啟權